


Pomiar zawilgocenia pomieszczeń piwnicy



UWAGA !!!

WYNIKI POMIARÓW PODANE ZOSTAŁY W FORMIE
UŁAMKÓW GDZIE LICZNIK WSKAZUJE POMIAR
DOKONANY
NA WYSOKOŚCI 50cm. NAD POSADZKĄ, NATOMIAST
MIANOWIK POMIAR DOKONANY NA WYSOKOŚCI
150cm. NAD POSADZKĄ.

1 MIEJSCA DOKONANIA ODKRYWEK

PRYWATNA PRACOWNIA PROJEKTOWA "JU"				
W B I A Ł Y M S T O K U				
Temat:		Ekspertyza mykologiczna budynku przy ul. Warszawskiej 8 w Białymstoku		
Nazwa rys:		Pomiar zawilgocenia pomieszczeń piwnicy		
Autor		mgr inż. arch. Piotr Koda		
Opracował		mgr inż. arch. Piotr Koda		
Kier. Prac.		mgr inż. arch. Piotr Koda		
Nr rys:		3		
Skala		DT 1:100 2/1016		