


Pomiar zawilgocenia pomieszczeń piwnicy




Pomiar zawilgocenia pomieszczeń piwnicy Wzrost Ciepły


1 Miejsca dokonania odkrywek

UWAGA !!!

WYNIKI POMIARÓW PODANE ZOSTAŁY W FORMIE UŁAMKÓW GDZIE LICZNIK WSKAZUJE POMIAR DOKONANY NA WYSOKOŚCI 50cm.NAD POSADZKĄ, NATOMIAST MIANOWNIK POMIAR DOKONANY NA WYSOKOŚCI 150cm. NAD POSADZKĄ.



Pomiar zawilgocenia pomieszczeń piwnicy



Pomiar zawilgocenia pomieszczeń piwnicy/szarni

PRYWATNA PRACOWNIA PROJEKTOWA "J"			
w B I A Ł Y M S T O K U			
Temat: Ekspertyza mikrobiologiczna budynku przy ul. Wawrzyni 9 w Białymostku		Obiekt: Budynek V.1.10 w Białymostku, 4. piętro, 8. piętro	
Nazwa rys.: Pomiar zawilgocenia pomieszczeń piwnicy		Skala	DT
Autor: mgr inż. arch. Piotr Koda		1:100	2/1016
Nr rys.: 2		Nr rys.: 2	
Opis: mgr inż. arch. Piotr Koda		Opis: mgr inż. arch. Piotr Koda	
Opis: mgr inż. arch. Piotr Koda		Opis: mgr inż. arch. Piotr Koda	